



Mayo 29, 2018

City Of West Miami
901 SW 62 Av
Miami 33144
Miami, FL 33144

Estamos mejorando el sistema eléctrico en su área

Estimado City Of West Miami:

Hemos recibido sus inquietudes sobre el servicio eléctrico en su vecindario y queremos asegurarle que hemos estado trabajando para mejorar la fiabilidad en su área. Parte de este esfuerzo incluye el monitoreo proactivo y mejoras a su servicio. Desde enero de 2018, FPL ha:

- Despejado la vegetación de la línea del tendido eléctrico principal que suministra servicio a su área;
- Despejado vegetación de las líneas del tendido eléctrico de su vecindario;
 - Entre Southwest 62 Avenue y 65 Avenue
 - Entre Southwest 10 Street y Southwest 10 Terrace
- Completado inspecciones visuales e infrarrojas del tendido eléctrico principal y las líneas del tendido eléctrico de su vecindario que suministran servicio a su área; y
- Añadido interruptores inteligentes automatizados en el tendido eléctrico del vecindario para ayudar a detectar, mitigar y reducir la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.

Además, hemos realizado una revisión exhaustiva del servicio eléctrico en su área y hemos identificado posibles problemas clave relacionados con el crecimiento de la vegetación, que es la causa número uno de interrupciones del servicio eléctrico, en su línea del tendido eléctrico principal. FPL ha podado de manera consistente la vegetación a lo largo del tendido eléctrico principal durante los últimos años, no obstante, los árboles y la vegetación en las propiedades privadas que entran en contacto con las líneas del tendido eléctrico continúan siendo una de las causas principales de los parpadeos y las interrupciones del servicio eléctrico. Por esto es importante mantener la vegetación en su propiedad alejada de las líneas eléctricas para asegurar un servicio eléctrico seguro y fiable. Por favor llame a un contratista calificado de poda de árboles para realizar este tipo de trabajo de mantenimiento de manera segura. No intente podar usted mismo la vegetación que está cerca de las líneas del tendido eléctrico y siempre manténgase por lo menos a 10 pies de distancia.

También recomendamos a nuestros clientes que se familiaricen con nuestro programa "Right Tree/Right Place" (Árbol correcto/Lugar correcto) (www.fpl.com/trees), que les ayudarán a seleccionar el árbol correcto, plantarlo en el lugar correcto lejos de las líneas del tendido eléctrico y planificar el crecimiento futuro.

Por último, durante el año, continuaremos despejando vegetación, realizando inspecciones infrarrojas e instalando más interruptores inteligentes automatizados en su área. Para ver las actualizaciones que hemos hecho en el último año, consulte nuestro Mapa de Actualizaciones al Sistema de FPL en cualquier momento desde www.fpl.com/maps. Le agradecemos su cooperación y esperamos poder continuar proporcionándole un servicio eléctrico fiable. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 305-599-4010.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink that reads "Robert Gaddis".

Robert Gaddis

Florida Power & Light Company

700 Universe Boulevard, DOE/JW, Juno Beach, FL 33408



City Of West Miami
901 SW 62nd Ave
West Miami, FL 33144

Estamos mejorando el sistema eléctrico en su área

Estimado City Of West Miami:

Hemos recibido sus inquietudes sobre el servicio eléctrico en su vecindario y queremos asegurarle que hemos estado trabajando para mejorar la fiabilidad en su área. Parte de este esfuerzo incluye el monitoreo proactivo y mejoras a su servicio. Desde enero de 2018, FPL ha:

- Despejado la vegetación de la línea del tendido eléctrico principal que suministra servicio a su área;
- Despejado vegetación de las líneas del tendido eléctrico de su vecindario;
 - Entre Southwest 62 Avenue y 65 Avenue
 - Entre Southwest 10 Street y Southwest 10 Terrace
- Completado inspecciones visuales e infrarrojas del tendido eléctrico principal y las líneas del tendido eléctrico de su vecindario que suministran servicio a su área; y
- Añadido interruptores inteligentes automatizados en el tendido eléctrico del vecindario para ayudar a detectar, mitigar y reducir la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.

Además, hemos realizado una revisión exhaustiva del servicio eléctrico en su área y hemos identificado posibles problemas clave relacionados con el crecimiento de la vegetación, que es la causa número uno de interrupciones del servicio eléctrico, en su línea del tendido eléctrico principal. FPL ha podado de manera consistente la vegetación a lo largo del tendido eléctrico principal durante los últimos años, no obstante, los árboles y la vegetación en las propiedades privadas que entran en contacto con las líneas del tendido eléctrico continúan siendo una de las causas principales de los parpadeos y las interrupciones del servicio eléctrico. Por esto es importante mantener la vegetación en su propiedad alejada de las líneas eléctricas para asegurar un servicio eléctrico seguro y fiable. Por favor llame a un contratista calificado de poda de árboles para realizar este tipo de trabajo de mantenimiento de manera segura. No intente podar usted mismo la vegetación que está cerca de las líneas del tendido eléctrico y siempre manténgase por lo menos a 10 pies de distancia.

También recomendamos a nuestros clientes que se familiaricen con nuestro programa "Right Tree/Right Place" (Árbol correcto/Lugar correcto) (www.fpl.com/trees), que les ayudarán a seleccionar el árbol correcto, plantarlo en el lugar correcto lejos de las líneas del tendido eléctrico y planificar el crecimiento futuro.

Por último, durante el año, continuaremos despejando vegetación, realizando inspecciones infrarrojas e instalando más interruptores inteligentes automatizados en su área. Para ver las actualizaciones que hemos hecho en el último año, consulte nuestro Mapa de Actualizaciones al Sistema de FPL en cualquier momento desde www.fpl.com/maps. Le agradecemos su cooperación y esperamos poder continuar proporcionándole un servicio eléctrico fiable. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 305-599-4010.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robert Gaddis'.

Robert Gaddis
Area Manager



City Of West Miami
901 SW 62nd Ave
West Miami, FL 33144

Estamos mejorando el sistema eléctrico en su área

Estimado City Of West Miami:

Hemos recibido sus inquietudes sobre el servicio eléctrico en su vecindario y queremos asegurarle que hemos estado trabajando para mejorar la fiabilidad en su área. Parte de este esfuerzo incluye el monitoreo proactivo y mejoras a su servicio. Desde enero de 2018, FPL ha:

- Despejado la vegetación de la línea del tendido eléctrico principal que suministra servicio a su área;
- Despejado vegetación de las líneas del tendido eléctrico de su vecindario;
 - Entre Southwest 62 Avenue y 65 Avenue
 - Entre Southwest 10 Street y Southwest 10 Terrace
- Completado inspecciones visuales e infrarrojas del tendido eléctrico principal y las líneas del tendido eléctrico de su vecindario que suministran servicio a su área; y
- Añadido interruptores inteligentes automatizados en el tendido eléctrico del vecindario para ayudar a detectar, mitigar y reducir la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.

Además, hemos realizado una revisión exhaustiva del servicio eléctrico en su área y hemos identificado posibles problemas clave relacionados con el crecimiento de la vegetación, que es la causa número uno de interrupciones del servicio eléctrico, en su línea del tendido eléctrico principal. FPL ha podado de manera consistente la vegetación a lo largo del tendido eléctrico principal durante los últimos años, no obstante, los árboles y la vegetación en las propiedades privadas que entran en contacto con las líneas del tendido eléctrico continúan siendo una de las causas principales de los parpadeos y las interrupciones del servicio eléctrico. Por esto es importante mantener la vegetación en su propiedad alejada de las líneas eléctricas para asegurar un servicio eléctrico seguro y fiable. Por favor llame a un contratista calificado de poda de árboles para realizar este tipo de trabajo de mantenimiento de manera segura. No intente podar usted mismo la vegetación que está cerca de las líneas del tendido eléctrico y siempre manténgase por lo menos a 10 pies de distancia.

También recomendamos a nuestros clientes que se familiaricen con nuestro programa "Right Tree/Right Place" (Árbol correcto/Lugar correcto) (www.fpl.com/trees), que les ayudarán a seleccionar el árbol correcto, plantarlo en el lugar correcto lejos de las líneas del tendido eléctrico y planificar el crecimiento futuro.

Por último, durante el año, continuaremos despejando vegetación, realizando inspecciones infrarrojas e instalando más interruptores inteligentes automatizados en su área. Para ver las actualizaciones que hemos hecho en el último año, consulte nuestro Mapa de Actualizaciones al Sistema de FPL en cualquier momento desde www.fpl.com/maps. Le agradecemos su cooperación y esperamos poder continuar proporcionándole un servicio eléctrico fiable. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 305-599-4010.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robert Gaddis'.

Robert Gaddis
Area Manager